



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN** : BRG\_621108\_01  
**LOKASI** : MEDURA SEBANGAU  
**KECAMATAN** : SEBANGAU KUALA  
**KABUPATEN** : PULANG PISAU  
**PROVINSI** : KALIMANTAN TENGAH  
**DATA TABEL** : JAM-JAMAN PADA HARI KAMIS, 07 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
10:10:01	-0.35	-0.35	-0.34	30.84	30.8	31	0	0	0	SIAGA
11:00:03	-0.35	-0.35	-0.35	30.7	30.6	30.8	0	0	0	SIAGA
12:00:03	-1.68	-2.35	-0.35	30.45	30.4	30.5	0	0	0	BAHAYA
13:00:03	-1.02	-2.35	-0.35	30.3	30.1	30.5	0	0	0	BAHAYA
14:00:02	-0.69	-2.35	-0.35	30.1	30.1	30.1	0	0	0	BAHAYA
15:00:00	-0.36	-0.36	-0.36	30.1	30.1	30.1	0	0	0	SIAGA
16:00:03	-0.36	-0.36	-0.35	30.1	30.1	30.1	0	0	0	SIAGA
17:00:01	-0.69	-2.35	-0.35	30.17	30.1	30.3	0	0	0	BAHAYA
18:00:01	-1.15	-2.35	-0.35	30.26	30.1	30.3	0	0	0	BAHAYA
19:30:02	-0.34	-0.34	-0.34	30.57	30.5	30.7	0	0	0	SIAGA
20:00:02	-0.34	-0.34	-0.33	30.7	30.7	30.7	0	0	0	SIAGA
21:00:01	-0.33	-0.34	-0.33	30.7	30.7	30.7	0	0	0	SIAGA
22:00:04	-0.34	-0.34	-0.34	30.7	30.7	30.7	0	0	0	SIAGA
23:00:01	-0.34	-0.34	-0.34	30.7	30.7	30.7	0	0	0	SIAGA