



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN** : BRG\_140509\_02  
**LOKASI** : PULAU MUDA 1  
**KECAMATAN** : TELUK MERANTI  
**KABUPATEN** : PELALAWAN  
**PROVINSI** : RIAU  
**DATA TABEL** : JAM-JAMAN PADA HARI MINGGU, 03 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
08:20:00	-0.53	-0.53	-0.53	28.1	28.1	28.1	0	0	0	BAHAYA
09:00:04	-0.53	-0.53	-0.53	28.08	28	28.1	0	0	0	BAHAYA
10:00:05	-0.53	-0.54	-0.53	28.08	27.9	28.2	0	0	0	BAHAYA
11:00:05	-0.53	-0.53	-0.53	28.1	28.1	28.1	0	0	0	BAHAYA