



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN** : BRG\_160224\_01  
**LOKASI** : CINTA JAYA 1  
**KECAMATAN** : PEDAMARAN  
**KABUPATEN** : OGAN KOMERING ILIR  
**PROVINSI** : SUMATERA SELATAN  
**DATA TABEL** : JAM-JAMAN PADA HARI SELASA, 26 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:29	-0.2	-0.2	-0.2	88.9	88.9	88.9	0	0	0	SIAGA
02:30:12	-0.21	-0.21	-0.21	88.9	88.9	88.9	0	0	0	SIAGA
07:20:33	-0.2	-0.21	-0.2	89.7	89.7	89.7	0	0	0	SIAGA
08:30:57	-0.2	-0.21	-0.2	89.7	89.7	89.7	0	0	0	SIAGA
09:00:00	-0.2	-0.21	-0.2	89.88	89.6	90.2	0	0	0	SIAGA
10:10:11	-0.2	-0.2	-0.2	90.26	89.6	91.1	0	0	0	SIAGA
11:00:12	-0.2	-0.2	-0.2	89.48	88.9	89.7	0	0	0	SIAGA
12:30:01	-0.2	-0.2	-0.2	88.9	88.7	89.1	0	0	0	SIAGA
13:00:08	-0.2	-0.2	-0.2	89.03	88.7	89.7	0	0	0	SIAGA
14:10:04	-0.2	-0.21	-0.2	88.87	88.8	88.9	0	0	0	SIAGA
15:00:12	-0.2	-0.2	-0.19	89.02	88.9	89.3	0	0	0	SIAGA
17:00:54	-0.2	-0.2	-0.19	89.27	89	89.4	0	0	0	SIAGA
18:40:00	-0.2	-0.2	-0.2	89	89	89	0	0	0	SIAGA
22:10:35	-0.19	-0.2	-0.19	89.4	89.4	89.4	0	0	0	SIAGA
23:00:08	-0.2	-0.2	-0.19	89.08	89	89.3	0	0	0	SIAGA