



# BADAN RESTORASI GAMBUT

---

## REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG\_160205\_02  
LOKASI : KEDATON  
KECAMATAN : PEDAMARAN  
KABUPATEN : OGAN KOMERING ILIR  
PROVINSI : SUMATERA SELATAN  
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI KAMIS, 21 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:10:00	1.42	1.42	1.42	95	95	95	0	0	0	AMAN
01:00:06	1.42	1.42	1.42	95	95	95	0	0	0	AMAN
02:00:01	1.42	1.42	1.42	95	95	95	0	0	0	AMAN
03:00:00	1.42	1.42	1.42	95	95	95	0	0	0	AMAN
04:00:00	1.42	1.42	1.43	95	95	95	0	0	0	AMAN
05:00:04	1.42	1.42	1.42	95	95	95	0	0	0	AMAN
06:00:01	1.42	1.42	1.42	95	95	95	0	0	0	AMAN
07:00:00	1.42	1.42	1.43	95	95	95	0	0	0	AMAN
08:00:01	1.42	1.42	1.42	95	95	95	0	0	0	AMAN
09:00:01	1.42	1.42	1.43	95	95	95	0	0	0	AMAN
10:00:03	1.42	1.42	1.43	95	95	95	0	0	0	AMAN
11:00:00	1.42	1.42	1.43	95	95	95	0	0	0	AMAN
12:00:01	1.42	1.42	1.42	95	95	95	0	0	0	AMAN
13:00:02	1.42	1.42	1.42	95	95	95	0	0	0	AMAN
14:00:00	1.42	1.42	1.42	95	95	95	0	0	0	AMAN
15:00:04	1.42	1.42	1.42	95	95	95	0	0	0	AMAN
16:00:04	1.42	1.42	1.42	95	95	95	0	0	0	AMAN
17:00:05	1.42	1.42	1.42	95	95	95	0	0	0	AMAN
18:00:06	1.42	1.42	1.42	95	95	95	0	0	0	AMAN
19:00:02	1.42	1.42	1.42	95	95	95	0	0	0	AMAN
20:00:03	1.42	1.41	1.42	95	95	95	0	0	0	AMAN
21:00:05	1.42	1.41	1.42	95	95	95	0	0	0	AMAN
22:00:05	1.42	1.42	1.42	95	95	95	0	0	0	AMAN
23:00:03	1.42	1.41	1.42	95	95	95	0	0	0	AMAN