



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : MUBA2
LOKASI : KEPAYANG
KECAMATAN : BAYUNG LENCIR
KABUPATEN : MUSI BANYUASIN
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI SENIN, 04 MARET 2019

| Jam | Ground Water Level (meter) | | | Soil Moisture (%) | | | Curah Hujan (mm) | | | Status |
|----------|----------------------------|-------|-------|-------------------|-------|-------|------------------|-----|-----|--------|
| | Rataan | Min | Max | Rataan | Min | Max | Komposit | Min | Max | |
| 00:00:00 | -4.54 | -4.54 | -4.54 | 15.24 | 15.11 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 01:00:00 | -4.54 | -4.54 | -4.54 | 15.28 | 15.22 | 15.33 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 02:00:00 | -4.54 | -4.53 | -4.54 | 15.3 | 15.22 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 03:00:00 | -4.54 | -4.54 | -4.54 | 15.33 | 15.27 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 04:00:00 | -4.54 | -4.54 | -4.54 | 15.31 | 15.27 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 05:00:00 | -4.54 | -4.54 | -4.54 | 15.24 | 15.22 | 15.27 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 06:00:00 | -4.54 | -4.54 | -4.54 | 15.18 | 14.89 | 15.27 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 07:00:00 | -4.54 | -4.54 | -4.55 | 14.39 | 13.99 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 08:00:00 | -4.55 | -4.55 | -4.55 | 13.74 | 13.65 | 13.88 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 09:00:00 | -4.55 | -4.55 | -4.55 | 13.53 | 13.48 | 13.59 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |