

## BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : OKI2

LOKASI : SIMPANG TIGA
KECAMATAN : TULUNG SELAPAN
KABUPATEN : OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI : SUMATERA SELATAN

DATA TABEL: JAM-JAMAN PADA HARI SELASA, 05 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Ctatus
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	Status
00:00:00	0.05	0.05	0.05	14.74	14.16	15.38	0	0	0	AMAN
01:00:00	0.05	0.05	0.06	14.14	12.48	14.94	0	0	0	AMAN
02:00:00	0.05	0.05	0.05	14.2	12.6	14.94	0	0	0	AMAN
03:00:00	0.05	0.05	0.05	13.95	12.36	15	0	0	0	AMAN
04:00:00	0.05	0.04	0.05	13.69	12.18	14.5	0	0	0	AMAN
05:00:00	0.04	0.04	0.04	13.72	12.06	14.33	0	0	0	AMAN
06:00:00	0.04	0.04	0.04	13.6	12.06	14.39	0.5	0	0.5	AMAN
07:00:00	0.03	0.03	0.04	14.24	13.48	14.67	0	0	0	AMAN
08:00:00	0.03	0.03	0.03	14.36	14.16	14.44	0	0	0	AMAN
09:00:00	0.04	0.03	0.04	14.54	14.33	14.72	0	0	0	AMAN
10:00:00	0.05	0.04	0.05	14.33	12.6	14.94	0	0	0	AMAN
11:00:00	0.05	0.05	0.05	12.78	12.78	12.78	0	0	0	AMAN

http://sipalaga.brg.go.id