



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN** : SELEH1  
**LOKASI** : PT1-PEDAMARAN TIMUR  
**KECAMATAN** : PEDAMARAN  
**KABUPATEN** : OGAN KOMERING ILIR  
**PROVINSI** : SUMATERA SELATAN  
**DATA TABEL** : JAM-JAMAN PADA HARI SABTU, 23 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:00	-4.52	-4.52	-4.52	10.05	10.06	10	0	0	0	BAHAYA
01:00:00	-4.52	-4.52	-4.52	10.06	10.06	10.06	0	0	0	BAHAYA
02:00:00	-4.52	-4.52	-4.52	10.06	10.06	10.06	0	0	0	BAHAYA
03:00:00	-4.52	-4.52	-4.52	10.06	10.06	10.06	0	0	0	BAHAYA
04:00:00	-4.52	-4.52	-4.52	10.09	10.06	10.12	0	0	0	BAHAYA
05:00:00	-4.52	-4.52	-4.52	10.11	10.06	10.12	0	0	0	BAHAYA
06:00:00	-4.52	-4.52	-4.52	10.07	10.06	10	0	0	0	BAHAYA
07:00:00	-4.53	-4.53	-4.53	9.76	9.61	9.93	0	0	0	BAHAYA
08:00:00	-4.53	-4.53	-4.53	9.45	9.34	9.61	0	0	0	BAHAYA
09:00:00	-4.53	-4.53	-4.53	9.27	9.21	9.28	0	0	0	BAHAYA
10:00:00	-4.53	-4.53	-4.54	9.13	9.08	9.21	0	0	0	BAHAYA
11:00:00	-4.54	-4.53	-4.54	9.08	9.08	9.08	0	0	0	BAHAYA
12:30:00	-4.54	-4.54	-4.54	9.08	9.08	9.08	0	0	0	BAHAYA