



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_631104_01
LOKASI : MANTIMIN
KECAMATAN : BATU MANDI
KABUPATEN : BALANGAN
PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI JUMAT, 08 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:00	0.07	0.07	0.07	76.7	76.7	76.7	0	0	0	AMAN