



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG10

LOKASI : DOMPAS

KECAMATAN : BUKIT BATU

KABUPATEN : BENGKALIS

PROVINSI : RIAU

DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI KAMIS, 21 FEBRUARI 2019

| Jam | Ground Water Level (meter) | | | Soil Moisture (%) | | | Curah Hujan (mm) | | | Status |
|----------|----------------------------|------|------|-------------------|-------|-------|------------------|-----|-----|--------|
| | Rataan | Min | Max | Rataan | Min | Max | Komposit | Min | Max | |
| 00:00:00 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | 47.62 | 47.1 | 48.12 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 01:00:00 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | 46.61 | 46.3 | 46.93 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 02:00:00 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | 46.65 | 46.36 | 46.83 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 03:00:00 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | 47.37 | 47.03 | 47.61 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 04:00:00 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | 48.15 | 47.88 | 48.52 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 05:00:00 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | 48.56 | 48.42 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 06:00:00 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | 48.8 | 48.63 | 49.07 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 07:00:00 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | 48.8 | 48.59 | 49.03 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 08:00:00 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | 44.7 | 43.71 | 48.76 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 09:00:00 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | 43.52 | 43.34 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 10:00:00 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | 43.25 | 42.95 | 43.38 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 11:00:00 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | 42.79 | 42.59 | 42.95 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 12:00:00 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | 42.79 | 42.49 | 42.95 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 13:00:00 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | 43 | 42.46 | 43.48 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 14:00:00 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | 45.21 | 44.83 | 45.49 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 15:00:00 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | 45.12 | 45 | 45.26 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |