



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : OKI2
LOKASI : SIMPANG TIGA
KECAMATAN : TULUNG SELAPAN
KABUPATEN : OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI KAMIS, 28 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:00	0.05	0.05	0.05	10.93	10.19	11.51	0	0	0	AMAN
01:00:00	0.05	0.05	0.05	11.13	10.82	11.32	0	0	0	AMAN
02:00:00	0.05	0.05	0.05	10.9	10.44	11.14	0	0	0	AMAN
03:00:00	0.05	0.05	0.05	10.57	10.38	10.82	0	0	0	AMAN
04:00:00	0.05	0.05	0.05	10.45	10.25	10.76	0	0	0	AMAN
05:00:00	0.05	0.04	0.05	10.62	10.51	10.76	0	0	0	AMAN
06:00:00	0.04	0.04	0.05	10.71	10.57	10.82	0	0	0	AMAN
07:00:00	0.04	0.04	0.05	29.46	11.38	8.61	0.5	0	0.5	AMAN
08:00:00	0.05	0.05	0.05	14.06	44.53	8.74	0	0	0	AMAN
09:00:00	0.05	0.05	0.06	8.49	8.27	8.81	0	0	0	AMAN
10:00:00	0.06	0.06	0.06	8.54	7.52	9.01	0	0	0	AMAN
11:00:00	0.06	0.06	0.07	8.6	8.14	8.88	0	0	0	AMAN
12:00:00	0.07	0.07	0.07	8.7	8.48	9.01	0	0	0	AMAN
13:00:00	0.07	0.07	0.07	13.52	37.14	8.88	0	0	0	AMAN
14:00:00	0.07	0.07	0.07	8.88	8.88	8.88	0	0	0	AMAN