



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_611203_02
LOKASI : SIMPANG KANAN 2
KECAMATAN : SUNGAI AMBAWANG
KABUPATEN : KUBU RAYA
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI JUMAT, 22 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:18	-0.5	-0.5	-0.5	8.8	8.7	8.9	0.4	0	0.4	BAHAYA
01:00:02	-0.5	-0.52	-0.49	9.3	9	9.5	2.4	0.2	0.6	BAHAYA
02:00:00	-0.5	-0.5	-0.5	9.3	9.1	9.5	0.6	0	0.2	BAHAYA
03:00:10	-0.5	-0.5	-0.49	9.33	9.3	9.4	0	0	0	BAHAYA
04:00:01	-0.5	-0.51	-0.49	9.13	9	9.4	0	0	0	BAHAYA
05:00:07	-0.5	-0.5	-0.5	9.07	9	9.1	0	0	0	BAHAYA
06:00:07	-0.5	-0.5	-0.5	8.87	8.7	9.1	0	0	0	BAHAYA
07:00:11	-0.5	-0.5	-0.5	8.9	8.9	8.9	0	0	0	BAHAYA
10:10:02	-0.5	-0.5	-0.5	9.1	9.1	9.1	0	0	0	BAHAYA
11:10:16	-0.5	-0.5	-0.5	8.4	8.3	8.5	0	0	0	BAHAYA
14:10:15	-0.49	-0.5	-0.49	8.35	8.2	8.5	0	0	0	BAHAYA
15:50:06	-0.49	-0.49	-0.49	8.2	8.2	8.2	0	0	0	BAHAYA
16:50:48	-0.49	-0.49	-0.49	8.4	8.4	8.4	0	0	0	BAHAYA
17:30:05	-0.5	-0.5	-0.5	7.9	7.9	7.9	0	0	0	BAHAYA
19:30:03	-0.49	-0.49	-0.49	8.1	8.1	8.1	0	0	0	BAHAYA
23:00:43	-0.51	-0.51	-0.51	7.8	7.8	7.8	0	0	0	BAHAYA