



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_160214_01
LOKASI : PADANG SUGIHAN 1 (SM)
KECAMATAN : PANGKALAN LAPAM
KABUPATEN : OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI RABU, 20 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:05	0.1	0.1	0.1	69.3	69.3	69.3	0	0	0	AMAN
01:00:02	0.1	0.09	0.1	69.22	68.9	69.3	0	0	0	AMAN
02:00:05	0.1	0.1	0.1	69.15	68.8	69.3	0	0	0	AMAN
03:00:05	0.1	0.1	0.1	68.8	68.8	68.8	0	0	0	AMAN
04:00:11	0.1	0.1	0.1	68.93	68.7	69.5	0	0	0	AMAN
05:00:17	0.1	0.09	0.1	69.4	69.4	69.4	0	0	0	AMAN
06:00:03	0.1	0.09	0.11	69.4	69.4	69.4	0	0	0	AMAN
07:00:00	0.1	0.1	0.1	69.37	69.3	69.4	0	0	0	AMAN
08:00:02	0.1	0.1	0.1	69.36	69.3	69.4	0	0	0	AMAN
09:00:00	0.1	0.1	0.11	69.22	68.8	69.3	0	0	0	AMAN
10:00:00	0.1	0.1	0.1	68.72	67.5	69.4	0	0	0	AMAN
11:10:04	0.1	0.1	0.1	68.94	68.3	69.4	0	0	0	AMAN
12:00:06	0.1	0.1	0.1	68.88	68	69.3	0	0	0	AMAN
13:00:03	0.1	0.1	0.1	68.43	67.4	69.3	0	0	0	AMAN
14:00:05	0.1	0.1	0.1	68.07	67.6	68.7	0	0	0	AMAN
15:00:05	0.1	0.1	0.1	68.98	68.1	69.2	0	0	0	AMAN
16:00:01	0.1	0.1	0.1	69.1	69	69.2	0	0	0	AMAN
17:10:42	0.1	0.1	0.1	69.08	69	69.1	0	0	0	AMAN
18:00:04	0.1	0.1	0.1	69.1	69	69.2	0	0	0	AMAN
21:40:00	0.1	0.1	0.1	69.1	69.1	69.1	0	0	0	AMAN
22:00:05	0.1	0.1	0.1	69.1	69.1	69.1	0	0	0	AMAN
23:00:01	0.1	0.1	0.1	69.1	69.1	69.1	0	0	0	AMAN