



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_910111_01
LOKASI : SUMBER MULYA
KECAMATAN : KURIK
KABUPATEN : MERAUKE
PROVINSI : PAPUA
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI RABU, 06 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:00	-0.47	-0.47	-0.47	55.7	55.7	55.7	0	0	0	BAHAYA
01:00:03	-0.47	-0.47	-0.47	55.65	55.6	55.7	0	0	0	BAHAYA