



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_630708_01
LOKASI : HAUR GADING
KECAMATAN : BATANG ALAI UTARA
KABUPATEN : HULU SUNGAI TENGAH
PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI SABTU, 08 DESEMBER 2018

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:12	0.01	0.01	0.02	68.93	68.9	69.1	0	0	0	AMAN
01:00:11	0.02	0.01	0.02	68.9	68.9	68.9	0	0	0	AMAN
02:00:09	0.02	0.02	0.03	69	68.9	69.1	0	0	0	AMAN
03:00:05	0.03	0.03	0.03	69.03	68.9	69.1	0	0	0	AMAN
04:00:03	0.03	0.03	0.04	68.97	68.9	69.1	0	0	0	AMAN
05:00:11	0.04	0.03	0.04	69.03	68.9	69.1	0	0	0	AMAN
06:00:14	0.04	0.04	0.05	68.93	68.9	69.1	0	0	0	AMAN
07:00:07	0.05	0.05	0.05	68.9	68.9	68.9	0	0	0	AMAN