



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_160205_02
LOKASI : KEDATON
KECAMATAN : PEDAMARAN
KABUPATEN : OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI SABTU, 16 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:06	1	1	1	95	95	95	0	0	0	AMAN
01:00:01	1	0.99	1	95	95	95	0	0	0	AMAN
02:00:05	1	1	1	95	95	95	0	0	0	AMAN
03:00:05	0.99	0.99	1	95	95	95	0	0	0	AMAN
04:00:02	0.99	0.99	1	95	95	95	0	0	0	AMAN
05:00:04	0.99	0.99	1	95	95	95	0	0	0	AMAN
06:00:00	0.99	0.99	1	95	95	95	0	0	0	AMAN
07:00:05	0.99	0.99	1	95	95	95	0	0	0	AMAN
08:00:05	0.99	0.99	0.99	95	95	95	0	0	0	AMAN
09:00:01	0.99	0.99	0.99	95	95	95	0	0	0	AMAN
10:00:01	0.99	0.99	0.99	95	95	95	0	0	0	AMAN
11:00:05	0.99	0.99	0.99	95	95	95	0	0	0	AMAN
12:00:04	0.99	0.99	0.99	95	95	95	0	0	0	AMAN
13:00:05	0.99	0.99	0.99	95	95	95	0	0	0	AMAN
14:00:04	0.99	0.98	0.99	95	95	95	0	0	0	AMAN
15:00:05	0.99	0.98	0.99	95	95	95	0	0	0	AMAN
16:00:00	0.99	0.99	0.99	95	95	95	0	0	0	AMAN
17:00:06	0.99	0.98	0.99	95	95	95	0	0	0	AMAN
18:00:02	0.99	0.98	1	95	95	95	11.8	0	8.8	AMAN
19:00:02	1.01	1.01	1.02	95	95	95	10.2	0	9.4	AMAN
20:00:04	1.01	1.01	1.01	95	95	95	0	0	0	AMAN
21:10:02	1.01	1.01	1.01	95	95	95	0.2	0	0.2	AMAN
22:00:02	1	1	1.01	95	95	95	0	0	0	AMAN
23:00:03	1	1	1	95	95	95	0	0	0	AMAN