



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BATOK2
LOKASI : M1-MANTAREN1
KECAMATAN : KAHAYAN HILIR
KABUPATEN : PULANG PISAU
PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI SENIN, 11 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:00	-0.66	-0.66	-0.65	242.97	233.43	249.01	0	0	0	BAHAYA
01:00:00	-0.65	-0.65	-0.65	241.88	218.27	252.86	0	0	0	BAHAYA
02:00:00	-0.65	-0.65	-0.65	241.83	226.89	250.75	0	0	0	BAHAYA
03:00:00	-0.65	-0.66	-0.65	249.88	226.28	275.25	0	0	0	BAHAYA
04:00:00	-0.66	-0.66	-0.65	205.4	189.09	244.91	0	0	0	BAHAYA
05:00:00	-0.66	-0.66	-0.66	209.71	199.82	230.6	0	0	0	BAHAYA
06:00:00	-0.67	-0.68	-0.66	173.87	146.96	211.76	0	0	0	BAHAYA
07:00:00	-0.68	-0.68	-0.68	107.1	111.4	99.02	0	0	0	BAHAYA
08:00:00	-0.68	-0.68	-0.68	42.84	-3.9	75.61	0	0	0	BAHAYA
09:00:00	-0.68	-0.68	-0.68	1.87	-3.9	9.87	0	0	0	BAHAYA
10:00:00	-0.67	-0.68	-0.66	38.78	20.82	57.19	0	0	0	BAHAYA
11:00:00	-0.65	-0.67	-0.65	53.12	44.23	58.02	0	0	0	BAHAYA
12:00:00	-0.65	-0.65	-0.65	74.48	60.91	82.28	0	0	0	BAHAYA
13:00:00	-0.65	-0.65	-0.65	84.96	80.21	90.35	0	0	0	BAHAYA
14:00:00	-0.65	-0.65	-0.65	87.03	87.03	87.03	0	0	0	BAHAYA