



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN** : BRG\_631104\_01  
**LOKASI** : MANTIMIN  
**KECAMATAN** : BATU MANDI  
**KABUPATEN** : BALANGAN  
**PROVINSI** : KALIMANTAN SELATAN  
**DATA TABEL** : JAM-JAMAN PADA HARI SABTU, 16 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:03	-0.02	-0.02	-0.02	78.2	78.2	78.2	0	0	0	SIAGA