



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG\_910111\_02

LOKASI : SUMBER REJEKI

KECAMATAN : KURIK

KABUPATEN : MERAUKE

PROVINSI : PAPUA

DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI JUMAT, 01 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:02	-0.27	-0.28	-0.27	93.7	93.7	93.7	0	0	0	SIAGA
01:00:01	-0.27	-0.27	-0.27	93.7	93.7	93.7	0	0	0	SIAGA