



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_630805_01
LOKASI : PINANG HABANG
KECAMATAN : AMUNTAI TENGAH
KABUPATEN : HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI JUMAT, 22 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:10	-2.48	-2.48	-2.48	65.9	65.9	65.9	0	0	0	BAHAYA