



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN** : BRG\_627104\_02  
**LOKASI** : TN SEBANGAU 2  
**KECAMATAN** : SABANGAU  
**KABUPATEN** : KOTA PALANGKARAYA  
**PROVINSI** : KALIMANTAN TENGAH  
**DATA TABEL** : JAM-JAMAN PADA HARI SABTU, 23 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:10:03	0.71	0.71	0.72	77.9	77.9	77.9	0	0	0	AMAN
03:50:00	0.72	0.72	0.72	76.8	76.8	76.8	0	0	0	AMAN
04:40:02	0.72	0.72	0.72	77.9	77.9	77.9	0	0	0	AMAN
05:50:01	0.72	0.72	0.72	77.9	77.9	77.9	0	0	0	AMAN
06:30:02	0.71	0.71	0.71	77.8	77.8	77.8	0	0	0	AMAN
12:00:03	0.71	0.71	0.71	77.78	77.4	78.1	0	0	0	AMAN
13:10:00	0.7	0.7	0.7	77.8	77.8	77.8	0	0	0	AMAN
14:00:03	0.7	0.7	0.7	77.27	77.1	77.5	0	0	0	AMAN
16:20:01	0.7	0.7	0.7	76.3	76.3	76.3	0	0	0	AMAN
17:30:02	0.7	0.7	0.7	78.4	78.4	78.4	0	0	0	AMAN
19:10:00	0.69	0.69	0.69	78.4	78.4	78.4	0	0	0	AMAN
20:30:00	0.69	0.69	0.69	78.3	78.3	78.3	0	0	0	AMAN
22:30:02	0.68	0.68	0.68	78.5	78.5	78.5	0	0	0	AMAN
23:00:02	0.67	0.67	0.67	78.5	78.5	78.5	0	0	0	AMAN