



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_140412_02

LOKASI : SUNGAI GAUNG 2

KECAMATAN : GAUNG

KABUPATEN : INDRAGIRI HILIR

PROVINSI : RIAU

DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI KAMIS, 28 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
16:00:03	-0.38	-0.38	-0.38	47.2	47.2	47.2	0	0	0	SIAGA
17:20:00	-0.37	-0.37	-0.37	47.2	47.2	47.2	0	0	0	SIAGA