



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN** : BRG\_160224\_03  
**LOKASI** : CINTA JAYA 3  
**KECAMATAN** : PEDAMARAN  
**KABUPATEN** : OGAN KOMERING ILIR  
**PROVINSI** : SUMATERA SELATAN  
**DATA TABEL** : JAM-JAMAN PADA HARI SELASA, 29 JANUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
09:40:11	-2.3	-2.3	-2.3	9.5	9.5	9.5	0	0	0	BAHAYA
10:00:05	-2.29	-2.29	-2.29	9.3	9.3	9.3	0	0	0	BAHAYA