



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG6

LOKASI : SEPONJEN

KECAMATAN : KUMPEH

KABUPATEN : MUARO JAMBI

PROVINSI : JAMBI

DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI SABTU, 23 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:00	-0.33	-0.33	-0.33	56.73	56.72	56.76	0	0	0	SIAGA
01:00:00	-0.33	-0.33	-0.33	56.69	56.65	56.76	0	0	0	SIAGA
02:00:00	-0.33	-0.33	-0.33	56.6	56.51	56.65	0	0	0	SIAGA
03:00:00	-0.33	-0.33	-0.33	56.52	56.44	56.62	0	0	0	SIAGA
04:00:00	-0.33	-0.33	-0.33	56.62	56.62	56.65	0	0	0	SIAGA
05:00:00	-0.34	-0.35	-0.34	56.67	56.65	56.69	0	0	0	SIAGA
06:00:00	-0.34	-0.34	-0.34	56.7	56.69	56.72	0	0	0	SIAGA
07:00:00	-0.34	-0.34	-0.34	56.7	56.69	56.72	0	0	0	SIAGA