



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN** : BRG\_140412\_02  
**LOKASI** : SUNGAI GAUNG 2  
**KECAMATAN** : GAUNG  
**KABUPATEN** : INDRAGIRI HILIR  
**PROVINSI** : RIAU  
**DATA TABEL** : JAM-JAMAN PADA HARI RABU, 06 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
17:30:00	-0.51	-0.51	-0.51	40.7	40.7	40.7	0	0	0	BAHAYA