



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : IJ2
LOKASI : PADURAN SABANGAU
KECAMATAN : SEBANGAU KUALA
KABUPATEN : PULANG PISAU
PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI SENIN, 04 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
09:30:00	2184.03	2184.03	2184.03	76.85	76.74	76.94	0	0	0	AMAN
10:00:00	2184.83	2184.03	2186.03	76.83	76.78	76.94	0	0	0	AMAN
11:00:00	2186.03	2186.03	2186.03	76.78	76.78	76.78	0	0	0	AMAN