



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_631104_01

LOKASI : MANTIMIN

KECAMATAN : BATU MANDI

KABUPATEN : BALANGAN

PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN

DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI MINGGU, 24 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:07	-0.09	-0.09	-0.09	77.6	77.6	77.6	0	0	0	SIAGA