



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_910111_02
LOKASI : SUMBER REJEKI
KECAMATAN : KURIK
KABUPATEN : MERAUKE
PROVINSI : PAPUA
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI SABTU, 16 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:01	0.52	0.52	0.52	89.7	89.7	89.7	2	0.2	0.4	AMAN
01:00:01	0.53	0.53	0.53	89.7	89.7	89.7	0.4	0.2	0.2	AMAN