



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN** : BRG\_140412\_02  
**LOKASI** : SUNGAI GAUNG 2  
**KECAMATAN** : GAUNG  
**KABUPATEN** : INDRAGIRI HILIR  
**PROVINSI** : RIAU  
**DATA TABEL** : JAM-JAMAN PADA HARI MINGGU, 10 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:10:01	-0.57	-0.57	-0.56	38.33	38.1	38.5	0	0	0	BAHAYA
01:00:00	-0.57	-0.57	-0.56	38.46	38.4	38.5	0	0	0	BAHAYA
02:00:00	-0.57	-0.57	-0.56	38.4	38.4	38.4	0	0	0	BAHAYA
03:00:02	-0.57	-0.57	-0.57	38.25	38.2	38.4	0	0	0	BAHAYA
04:00:03	-0.57	-0.57	-0.57	38.3	38.1	38.7	0	0	0	BAHAYA
05:00:00	-0.57	-0.57	-0.57	38.5	38.5	38.5	0	0	0	BAHAYA
06:10:00	-0.56	-0.57	-0.56	38.47	38.4	38.5	2.8	0.4	2	BAHAYA
07:20:02	-0.57	-0.57	-0.57	38.95	38.6	39.3	0.8	0.2	0.2	BAHAYA
08:00:03	-0.57	-0.57	-0.56	40.34	39.8	41	0	0	0	BAHAYA
09:10:00	-0.56	-0.56	-0.56	39.73	39.5	39.8	0	0	0	BAHAYA
10:00:01	-0.57	-0.57	-0.57	39.5	39.4	39.6	0	0	0	BAHAYA
18:00:01	-0.56	-0.56	-0.56	40.2	40.2	40.2	0	0	0	BAHAYA