



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_150706_01
LOKASI : CATUR RAHAYU
KECAMATAN : DENDANG
KABUPATEN : TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI : JAMBI
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI SELASA, 15 JANUARI 2019

| Jam | Ground Water Level (meter) | | | Soil Moisture (%) | | | Curah Hujan (mm) | | | Status |
|----------|----------------------------|-----|-----|-------------------|------|------|------------------|-----|-----|--------|
| | Rataan | Min | Max | Rataan | Min | Max | Komposit | Min | Max | |
| 11:50:12 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 0 | 0 | 0 | AMAN |
| 12:00:10 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 0 | 0 | 0 | AMAN |