



# BADAN RESTORASI GAMBUT

---

## REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG\_140701\_01  
LOKASI : SEI SEGAJAH MAKMUR  
KECAMATAN : KUBU  
KABUPATEN : ROKAN HILIR  
PROVINSI : RIAU  
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI KAMIS, 21 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:02	-0.71	-0.72	-0.71	12.6	12.6	12.6	0	0	0	BAHAYA
01:00:00	-0.72	-0.72	-0.71	12.57	12.5	12.6	0	0	0	BAHAYA
02:00:03	-0.72	-0.72	-0.71	12.58	12.5	12.7	0	0	0	BAHAYA
03:00:02	-0.72	-0.72	-0.72	12.65	12.6	12.7	0	0	0	BAHAYA
04:00:00	-0.72	-0.72	-0.71	12.6	12.5	12.7	0	0	0	BAHAYA
05:00:00	-0.72	-0.72	-0.71	12.5	12.5	12.5	0	0	0	BAHAYA
06:00:01	-0.71	-0.72	-0.71	12.53	12.5	12.7	0	0	0	BAHAYA
07:00:03	-0.71	-0.72	-0.71	12.57	12.5	12.7	0	0	0	BAHAYA
08:00:03	-0.72	-0.72	-0.72	12.57	12.5	12.7	0	0	0	BAHAYA
09:00:01	-0.72	-0.72	-0.72	12.55	12.4	12.7	0	0	0	BAHAYA
10:00:03	-0.72	-0.72	-0.72	12.58	12.5	12.7	0	0	0	BAHAYA
11:00:01	-0.72	-0.72	-0.71	12.62	12.6	12.7	5	0	2.8	BAHAYA
12:00:00	-0.71	-0.72	-0.69	12.7	12.7	12.7	7.6	0	3	BAHAYA
13:00:02	-0.68	-0.69	-0.68	12.57	12.4	12.7	0.2	0	0.2	BAHAYA
14:00:01	-0.68	-0.68	-0.67	12.67	12.4	12.8	0	0	0	BAHAYA
15:00:03	-0.67	-0.67	-0.67	12.62	12.4	12.9	0	0	0	BAHAYA
16:00:03	-0.67	-0.67	-0.67	12.83	12.7	12.9	0	0	0	BAHAYA
17:00:02	-0.67	-0.67	-0.66	12.7	12.7	12.7	0	0	0	BAHAYA
18:00:01	-0.67	-0.67	-0.66	12.7	12.7	12.7	0	0	0	BAHAYA
19:00:01	-0.66	-0.67	-0.66	12.67	12.6	12.7	0	0	0	BAHAYA
20:00:00	-0.66	-0.67	-0.66	12.74	12.6	12.9	0	0	0	BAHAYA
21:00:00	-0.66	-0.66	-0.66	12.7	12.7	12.7	0	0	0	BAHAYA
22:00:01	-0.66	-0.67	-0.66	12.7	12.7	12.7	0	0	0	BAHAYA
23:00:00	-0.66	-0.66	-0.66	12.7	12.7	12.7	0	0	0	BAHAYA