



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : OKI2
LOKASI : SIMPANG TIGA
KECAMATAN : TULUNG SELAPAN
KABUPATEN : OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI JUMAT, 15 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:00	0.1	0.09	0.1	11.76	11.01	12.54	0	0	0	AMAN
01:00:00	0.1	0.1	0.1	10.8	10.51	11.2	0	0	0	AMAN
02:00:00	0.1	0.1	0.1	11.23	11.01	11.51	0	0	0	AMAN
03:00:00	0.1	0.1	0.1	10.78	10.38	11.2	0	0	0	AMAN
04:00:00	0.09	0.09	0.1	11.14	10.82	11.32	0	0	0	AMAN
05:00:00	0.09	0.09	0.09	11.37	11.07	11.69	0	0	0	AMAN
06:00:00	0.09	0.09	0.09	11.24	10.7	11.57	0	0	0	AMAN
07:00:00	0.09	0.09	0.09	11.25	10.25	12.24	0	0	0	AMAN
08:00:00	0.09	0.09	0.1	11.7	10.32	12.42	0	0	0	AMAN
09:00:00	0.1	0.1	0.1	12.54	12.54	12.54	0	0	0	AMAN