



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_621103_04
LOKASI : BUKIT RAWI
KECAMATAN : KAHAYAN TENGAH
KABUPATEN : PULANG PISAU
PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI JUMAT, 01 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:09	-0.08	-0.08	-0.08	71.3	71.3	71.3	0	0	0	SIAGA