



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : KECIL1
LOKASI : PM-PADURAN MULYA
KECAMATAN : SEBANGAU KUALA
KABUPATEN : PULANG PISAU
PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI JUMAT, 01 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
16:40:00	-2.96	-2.96	-2.96	73.28	73.28	73.28	0	0	0	BAHAYA
17:00:00	-2.95	-2.95	-2.95	73.56	73.56	73.56	0	0	0	BAHAYA