



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_611203_02
LOKASI : SIMPANG KANAN 2
KECAMATAN : SUNGAI AMBAWANG
KABUPATEN : KUBU RAYA
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI KAMIS, 21 FEBRUARI 2019

| Jam | Ground Water Level (meter) | | | Soil Moisture (%) | | | Curah Hujan (mm) | | | Status |
|----------|----------------------------|-------|-------|-------------------|-----|-----|------------------|-----|-----|--------|
| | Rataan | Min | Max | Rataan | Min | Max | Komposit | Min | Max | |
| 01:10:08 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | 9.1 | 8.9 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 02:20:50 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 03:00:04 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 04:00:40 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 8.67 | 8.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 05:20:01 | -0.51 | -0.51 | -0.5 | 8.9 | 8.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 06:10:16 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 07:10:09 | -0.5 | -0.51 | -0.5 | 8.73 | 8.6 | 9 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 09:00:16 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | 8.8 | 8.6 | 9 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 10:00:08 | -0.51 | -0.51 | -0.5 | 8.6 | 8.5 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 11:30:03 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 12:50:13 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 14:10:59 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 15:20:15 | -0.5 | -0.51 | -0.5 | 7.5 | 7.2 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 21:10:12 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | BAHAYA |
| 22:20:20 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 8.4 | 8.3 | 8.6 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | BAHAYA |
| 23:00:00 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | BAHAYA |