



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_621107_04

LOKASI : PILANG 1

KECAMATAN : JABIREN RAYA

KABUPATEN : PULANG PISAU

PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH

DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI KAMIS, 28 FEBRUARI 2019

| Jam | Ground Water Level (meter) | | | Soil Moisture (%) | | | Curah Hujan (mm) | | | Status |
|----------|----------------------------|-------|-------|-------------------|------|------|------------------|-----|-----|--------|
| | Rataan | Min | Max | Rataan | Min | Max | Komposit | Min | Max | |
| 00:40:11 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 01:00:05 | -0.03 | -0.04 | -0.03 | 17.72 | 17.6 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 02:00:03 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | 17.5 | 17.4 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 03:00:00 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | 17.24 | 17.2 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 05:00:08 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 11:40:01 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 12:00:08 | -0.05 | -0.06 | -0.05 | 14.12 | 14 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 13:00:16 | -0.05 | -0.06 | -0.05 | 13.96 | 13.9 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 14:10:07 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 15:00:07 | -0.05 | -0.06 | -0.05 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 16:00:16 | -0.06 | -0.06 | -0.05 | 13.62 | 13.6 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 17:20:03 | -0.05 | -0.06 | -0.05 | 13.5 | 13.4 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 18:00:01 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | 13.48 | 13.4 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 19:00:11 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | 13.33 | 13.3 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 20:00:07 | -0.05 | -0.06 | -0.05 | 13.38 | 13.3 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 21:00:03 | -0.06 | -0.06 | -0.05 | 13.27 | 13.2 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 22:00:05 | -0.06 | -0.06 | -0.05 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 23:00:01 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | 13.23 | 13.2 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |