



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_621103_06
LOKASI : BUKIT LITI 3
KECAMATAN : KAHAYAN TENGAH
KABUPATEN : PULANG PISAU
PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI SENIN, 18 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:12	0.11	0.1	0.11	71.53	71.4	71.7	1	0	0.4	AMAN
01:00:07	0.12	0.11	0.12	71.4	71.4	71.4	0.2	0	0.2	AMAN
02:00:07	0.12	0.12	0.13	71.4	71.4	71.4	0	0	0	AMAN
03:00:08	0.13	0.12	0.13	71.52	71.4	71.6	0	0	0	AMAN
04:00:12	0.13	0.12	0.13	71.6	71.6	71.6	0	0	0	AMAN
05:00:12	0.12	0.12	0.13	71.55	71.5	71.6	0	0	0	AMAN
06:00:04	0.12	0.12	0.12	71.8	71.8	71.8	0	0	0	AMAN
07:10:14	0.12	0.12	0.12	71.8	71.8	71.8	0	0	0	AMAN
08:10:08	0.11	0.11	0.11	71.8	71.8	71.8	0	0	0	AMAN
21:10:02	0.09	0.09	0.09	71.1	71.1	71.1	0	0	0	AMAN
23:10:09	0.09	0.09	0.09	71	71	71	0	0	0	AMAN