



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : SELEH2
LOKASI : PS2R-PLG PADANG SUGIHAN
KECAMATAN : MUARA PADANG
KABUPATEN : BANYU ASIN
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI RABU, 13 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:00	-3.37	-3.37	-3.37	21.84	21.84	21.84	0	0	0	BAHAYA