



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : IJ2
LOKASI : PADURAN SABANGAU
KECAMATAN : SEBANGAU KUALA
KABUPATEN : PULANG PISAU
PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI JUMAT, 01 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
11:00:00	2161.37	2161.03	2162.03	76.55	76.38	76.66	0	0	0	AMAN
12:00:00	2159.37	2159.03	2161.03	76.57	76.54	76.62	0	0	0	AMAN
13:00:00	2159.37	2159.03	2161.03	76.6	76.58	76.66	0	0	0	AMAN
14:00:00	2159.03	2159.03	2159.03	76.56	76.5	76.58	0	0	0	AMAN
15:00:00	2159.03	2159.03	2159.03	76.54	76.54	76.54	0	0	0	AMAN