



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN** : LUMPUR2  
**LOKASI** : PS1-SEBOKOR, PADANG SUGIHAN  
**KECAMATAN** : AIR SUGIHAN  
**KABUPATEN** : OGAN KOMERING ILIR  
**PROVINSI** : SUMATERA SELATAN  
**DATA TABEL** : JAM-JAMAN PADA HARI MINGGU, 17 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:00	0.01	0.01	0.01	133.16	132.95	133.45	0	0	0	AMAN
01:00:00	0.01	0.01	0.02	134.12	133.45	134.58	0	0	0	AMAN
02:00:00	0.02	0.02	0.02	134.42	134.08	135.1	0	0	0	AMAN
03:00:00	0.01	0.01	0.02	134.44	133.95	134.84	0	0	0	AMAN
04:00:00	0.01	0.01	0.01	134.61	134.33	134.84	0	0	0	AMAN
05:00:00	0.01	0.01	0.01	134.67	134.33	135.1	0	0	0	AMAN
06:00:00	0	0	0.01	134.8	134.46	135.1	0	0	0	KOSONG
07:00:00	0	0	0	134.82	134.71	134.97	0	0	0	KOSONG
08:00:00	0	0	0	135.07	134.58	135.48	0	0	0	KOSONG
09:00:00	0.01	0	0.01	135.42	134.84	136.13	0	0	0	AMAN
10:00:00	0.01	0.01	0.01	135.26	135.1	135.35	0	0	0	AMAN