



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN** : LUMPUR1  
**LOKASI** : AS1R-RIDING  
**KECAMATAN** : PANGKALAN LAPAM  
**KABUPATEN** : OGAN KOMERING ILIR  
**PROVINSI** : SUMATERA SELATAN  
**DATA TABEL** : JAM-JAMAN PADA HARI SABTU, 02 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:00	-3.23	-3.23	-3.23	9.14	9.14	9.14	0	0	0	BAHAYA