



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : OKI2
LOKASI : SIMPANG TIGA
KECAMATAN : TULUNG SELAPAN
KABUPATEN : OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI KAMIS, 14 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:00	0.1	0.1	0.1	11.74	11.51	12	0	0	0	AMAN
01:00:00	0.1	0.1	0.1	11.59	10.7	12.18	0	0	0	AMAN
02:00:00	0.11	0.1	0.11	12.33	12	13.24	0	0	0	AMAN
03:00:00	0.1	0.1	0.1	11.81	11.01	12.24	0	0	0	AMAN
04:00:00	0.1	0.1	0.1	11.75	11.45	12	0	0	0	AMAN
05:00:00	0.1	0.1	0.1	12.46	12	13.71	0	0	0	AMAN
06:00:00	0.1	0.1	0.1	11.81	11.14	13.99	0	0	0	AMAN
07:00:00	0.1	0.1	0.1	11.29	10.95	11.63	0	0	0	AMAN
08:00:00	0.1	0.1	0.1	11.26	10.63	12	0	0	0	AMAN
09:00:00	0.1	0.1	0.1	10.8	10.51	11.38	0	0	0	AMAN
10:00:00	0.12	0.11	0.12	11.5	10.44	12.54	0	0	0	AMAN
11:00:00	0.12	0.12	0.12	13.53	13.53	13.53	0	0	0	AMAN