



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_140416_01
LOKASI : SUMBER MAKMUR JAYA
KECAMATAN : TELUK BELENGKONG
KABUPATEN : INDRAGIRI HILIR
PROVINSI : RIAU
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI MINGGU, 03 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:08	-1.41	-1.42	-1.41	23.83	23.7	23.9	0	0	0	BAHAYA
01:00:00	-1.41	-1.42	-1.41	23.67	23.6	23.7	0	0	0	BAHAYA
02:00:02	-1.41	-1.42	-1.41	23.6	23.6	23.6	0	0	0	BAHAYA
03:00:02	-1.42	-1.43	-1.41	23.57	23.4	23.6	0	0	0	BAHAYA
04:00:01	-1.42	-1.43	-1.42	23.48	23.4	23.5	0	0	0	BAHAYA
05:00:02	-1.42	-1.42	-1.42	23.67	23.4	23.8	0	0	0	BAHAYA
06:00:02	-1.42	-1.43	-1.42	23.64	23.4	23.8	0	0	0	BAHAYA
07:00:06	-1.42	-1.43	-1.42	23.6	23.6	23.6	0	0	0	BAHAYA
08:00:04	-1.42	-1.43	-1.42	23.6	23.6	23.6	0	0	0	BAHAYA
09:00:00	-1.43	-1.43	-1.42	23.7	23.6	23.8	0	0	0	BAHAYA
10:00:02	-1.43	-1.43	-1.42	23.58	23.4	23.8	0	0	0	BAHAYA
11:00:02	-1.42	-1.43	-1.42	23.58	23.4	23.7	0	0	0	BAHAYA
12:00:00	-1.42	-1.43	-1.42	23.58	23.2	23.8	0	0	0	BAHAYA
13:00:06	-1.42	-1.42	-1.41	23.5	23.2	23.7	0	0	0	BAHAYA
14:00:05	-1.42	-1.42	-1.41	23.58	23	23.7	0	0	0	BAHAYA
15:00:03	-1.42	-1.42	-1.41	23.45	23.2	23.6	0	0	0	BAHAYA
16:00:03	-1.42	-1.42	-1.41	23.6	23.6	23.6	0	0	0	BAHAYA
17:00:03	-1.42	-1.42	-1.41	23.6	23.6	23.6	0	0	0	BAHAYA
18:00:01	-1.42	-1.42	-1.41	23.48	23.3	23.7	0	0	0	BAHAYA
19:00:03	-1.42	-1.42	-1.42	23.1	23.1	23.1	0	0	0	BAHAYA
20:00:03	-1.42	-1.42	-1.42	23.1	23.1	23.1	0	0	0	BAHAYA
21:00:00	-1.42	-1.43	-1.42	23.2	23	23.4	0	0	0	BAHAYA
22:00:06	-1.42	-1.43	-1.42	23.3	23.3	23.3	0	0	0	BAHAYA
23:10:02	-1.43	-1.43	-1.42	23.3	23.3	23.3	0	0	0	BAHAYA