



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_630708_01
LOKASI : HAUR GADING
KECAMATAN : BATANG ALAI UTARA
KABUPATEN : HULU SUNGAI TENGAH
PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI MINGGU, 17 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:00	-1.8	-1.8	-1.8	58.4	58.4	58.4	0	0	0	BAHAYA