



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_150613_01

LOKASI : SUNGAI RAMBAI

KECAMATAN : SENYERANG

KABUPATEN : TANJUNG JABUNG BARAT

PROVINSI : JAMBI

DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI SENIN, 04 FEBRUARI 2019

| Jam | Ground Water Level (meter) | | | Soil Moisture (%) | | | Curah Hujan (mm) | | | Status |
|----------|----------------------------|-------|-------|-------------------|------|------|------------------|-----|-----|--------|
| | Rataan | Min | Max | Rataan | Min | Max | Komposit | Min | Max | |
| 00:00:07 | -0.72 | -0.73 | -0.72 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 01:00:03 | -0.72 | -0.72 | -0.71 | 31.35 | 31.1 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 02:00:06 | -0.71 | -0.72 | -0.71 | 31.2 | 31.1 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 03:00:07 | -0.71 | -0.71 | -0.71 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 04:00:01 | -0.72 | -0.72 | -0.71 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 05:00:03 | -0.72 | -0.72 | -0.71 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 06:00:07 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 07:00:03 | -0.73 | -0.73 | -0.72 | 31.05 | 30.8 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 08:00:03 | -0.73 | -0.73 | -0.73 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |