



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN : BRG\_910111\_02**

**LOKASI : SUMBER REJEKI**

**KECAMATAN : KURIK**

**KABUPATEN : MERAUKE**

**PROVINSI : PAPUA**

**DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI KAMIS, 14 MARET 2019**

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:00	0.28	0.28	0.28	87.7	87.7	87.7	0	0	0	AMAN
01:00:01	0.28	0.28	0.28	92.1	92.1	92.1	0	0	0	AMAN