



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_630805_01
LOKASI : PINANG HABANG
KECAMATAN : AMUNTAI TENGAH
KABUPATEN : HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI SABTU, 09 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:20:04	-0.04	-0.04	-0.04	64.6	64.6	64.6	0	0	0	SIAGA