



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN** : BRG\_630708\_01  
**LOKASI** : HAUR GADING  
**KECAMATAN** : BATANG ALAI UTARA  
**KABUPATEN** : HULU SUNGAI TENGAH  
**PROVINSI** : KALIMANTAN SELATAN  
**DATA TABEL** : JAM-JAMAN PADA HARI SELASA, 05 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:03	-0.05	-0.05	-0.05	59.7	59.7	59.7	0	0	0	SIAGA