

BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : SELEH2

LOKASI : PS2R-PLG PADANG SUGIHAN

KECAMATAN: MUARA PADANG KABUPATEN: BANYU ASIN

PROVINSI : SUMATERA SELATAN

DATA TABEL: JAM-JAMAN PADA HARI SENIN, 25 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	Status
00:00:00	0.06	0.05	0.06	94.46	94.15	94.83	0	0	0	AMAN
01:00:00	0.06	0.06	0.07	95.15	94.78	95.41	0	0	0	AMAN
02:00:00	0.06	0.06	0.07	96.45	95.7	97.66	0	0	0	AMAN
03:00:00	0.06	0.06	0.06	99.64	101.15	99.72	0	0	0	AMAN
04:00:00	0.07	0.06	0.07	102.41	101.15	103.25	0	0	0	AMAN
05:00:00	0.06	0.06	0.07	103.8	103.25	104.31	0	0	0	AMAN
06:00:00	0.06	0.06	0.06	103.36	102.29	104.24	0	0	0	AMAN
07:00:00	0.06	0.06	0.06	103.63	102.5	104.24	0	0	0	AMAN
08:00:00	0.06	0.06	0.07	100.78	100.43	101.28	0	0	0	AMAN
09:00:00	0.06	0.06	0.07	100.93	100.1	102.56	0	0	0	AMAN

http://sipalaga.brg.go.id