



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN** : SELEH1  
**LOKASI** : PT1-PEDAMARAN TIMUR  
**KECAMATAN** : PEDAMARAN  
**KABUPATEN** : OGAN KOMERING ILIR  
**PROVINSI** : SUMATERA SELATAN  
**DATA TABEL** : JAM-JAMAN PADA HARI RABU, 13 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:00	-4.52	-4.52	-4.53	10	10	10	0	0	0	BAHAYA
01:00:00	-4.52	-4.52	-4.52	10	10	10	0	0	0	BAHAYA
02:00:00	-4.52	-4.52	-4.52	10.03	10.06	10	0	0	0	BAHAYA
03:00:00	-4.52	-4.52	-4.52	10.06	10.06	10.06	0	0	0	BAHAYA
04:00:00	-4.52	-4.52	-4.52	10.06	10.06	10.06	0	0	0	BAHAYA
05:00:00	-4.52	-4.52	-4.52	10.1	10.06	10.12	0	0	0	BAHAYA
06:00:00	-4.52	-4.52	-4.53	10.05	10.06	10	0	0	0	BAHAYA
07:00:00	-4.53	-4.53	-4.53	9.65	9.54	9.8	0	0	0	BAHAYA
08:00:00	-4.53	-4.53	-4.53	9.32	9.28	9.47	0	0	0	BAHAYA
09:00:00	-4.53	-4.53	-4.53	9.17	9.08	9.28	0	0	0	BAHAYA
10:00:00	-4.54	-4.53	-4.54	9.08	9.01	9.14	0	0	0	BAHAYA