



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_621103_01
LOKASI : BUKIT LITI1
KECAMATAN : KAHAYAN TENGAH
KABUPATEN : PULANG PISAU
PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI RABU, 27 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:04	-0.5	-0.5	-0.5	11.64	11.5	11.7	0	0	0	BAHAYA
01:00:03	-0.5	-0.51	-0.5	11.7	11.7	11.7	0	0	0	BAHAYA
02:00:01	-0.5	-0.51	-0.5	11.7	11.7	11.7	0	0	0	BAHAYA
03:00:02	-0.5	-0.51	-0.5	11.67	11.6	11.7	0	0	0	BAHAYA
04:00:02	-0.5	-0.5	-0.5	11.7	11.6	11.8	0	0	0	BAHAYA
05:00:03	-0.5	-0.5	-0.5	11.78	11.7	11.8	0	0	0	BAHAYA
06:00:03	-0.5	-0.5	-0.5	11.73	11.7	11.8	0	0	0	BAHAYA
07:00:02	-0.5	-0.5	-0.5	11.68	11.6	11.7	0	0	0	BAHAYA
08:00:00	-0.5	-0.51	-0.5	11.77	11.7	11.9	0	0	0	BAHAYA
09:00:02	-0.5	-0.51	-0.5	11.73	11.6	11.9	0	0	0	BAHAYA
10:00:02	-0.51	-0.51	-0.5	11.72	11.6	11.8	0	0	0	BAHAYA
11:00:00	-0.51	-0.51	-0.51	11.63	11.6	11.7	0	0	0	BAHAYA
12:00:01	-0.51	-0.52	-0.51	11.67	11.6	11.8	0	0	0	BAHAYA
13:00:01	-0.51	-0.52	-0.51	11.6	11.6	11.6	0	0	0	BAHAYA
14:00:03	-0.51	-0.51	-0.51	11.46	11.4	11.5	0	0	0	BAHAYA
15:00:00	-0.51	-0.52	-0.51	11.5	11.5	11.5	0	0	0	BAHAYA
16:00:00	-0.51	-0.52	-0.51	11.4	11.3	11.5	0	0	0	BAHAYA
17:00:00	-0.52	-0.52	-0.51	11.3	11.3	11.3	0	0	0	BAHAYA
18:00:04	-0.51	-0.52	-0.51	11.4	11.4	11.4	0	0	0	BAHAYA
19:20:02	-0.51	-0.51	-0.51	11.5	11.5	11.5	0	0	0	BAHAYA
20:40:01	-0.52	-0.52	-0.52	11.4	11.4	11.4	0	0	0	BAHAYA
22:40:00	-0.51	-0.51	-0.51	11.35	11.2	11.5	0	0	0	BAHAYA
23:00:00	-0.51	-0.51	-0.51	11.5	11.5	11.5	0	0	0	BAHAYA